

Акт осмотра от 03.11.2022 г.

### АКТ ОСМОТРА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

«03» ноября 2022 г.

Начало осмотра 11:00

Окончание осмотра 11:30

Место осмотра: РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Полярная, д. 99

Произведен осмотр и идентификация ТС:

Марка, модель: Самосвал КАМАЗ 65801-T5 Год выпуска: 2019 г.

Регистрационный знак: X 107 EB 138

Идентификационный номер (VIN): XTC658015K2529153

№ кузова / кабины: 658020K0024548 Цвет кузова / кабины: Вишнёвый

1-х комп. Акрил  2-х комп. Акрил  2-х комп. металлик  Перламутр  Другое: \_\_\_\_\_

Тип кузова:

Седан  Универсал  Хэтчбэк  Пикап  Минивэн  Купе  Другой Самосвал

Кол-во дверей: 2

Номер двигателя: ON457LA, V/4 0367548 Тип двигателя: дизель

Рабочий объем двигателя: 11 967 куб. см., мощность двигателя, л.с/кВт: 428 / 315

Пробег ТС по одометру: 73,189 тыс. км.

Собственник: АО «Сбербанк Лизинг»

**Видимые дефекты:** Шина (8 ед.) - сильный износ; Диск колеса (3 ед.) - отсутствуют; Облицовка буфера - повреждена; Фара противотуманная правая - разбито стекло; Крыло правое, задняя часть - повреждено; Фонарь боковой габаритный (4 ед.) - повреждены; Зеркало ЗВ основное левое и Кронштейн зеркал левый - повреждены; Вал карданный - не смонтирован

**Состояние:** Условно-пригодное

**Заключение:** Акт составлен по наружному осмотру. Разборка ТС не производилась.

*[Подпись]*

+7 (925) 422 22 05